

## 106 年 03 月飲用水質檢測表

報告日期:106 年 03 月 10 日

採樣日期:106 年 03 月 06 日

收樣日期:106 年 03 月 07 日 08 時 26 分

樓別	樓層	財編	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
				標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
知足樓	B312	5010110-19#255	15 時 10 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致美樓	10F 東側	5010110-19#276	15 時 49 分	<1		<1			
致美樓	3F 東側	5010110-19#212	15 時 52 分	<1		<1			
致真樓	4F 東側	5010110-19#270	15 時 33 分	<1		<1			
致真樓	9F 西側	5010110-19#289	15 時 36 分	<1		<1			
致善樓	5F 東側	5010110-19#174	15 時 23 分	<1		<1			
致善樓	7F 西側	5010110-19#179	15 時 26 分	<1		<1			
感恩樓	B103	5010110-19#223	15 時 19 分	<1		<1			
感恩樓	B203	5010110-19#227	15 時 16 分	<1		11			
圖書館	2F 南側	5010110-19#239	15 時 07 分	<1		<1			
知足樓	B114	5010110-19#293	15 時 13 分	<1		<1			
致美樓	3F 西側	5010110-19#208	15 時 57 分	<1		<1			
致美樓	4F 西側	5010110-19#158	16 時 00 分	<1		<1			
致美樓	4F 西側	5010110-19#217	16 時 05 分	<1		<1			

\* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式 - 濾膜法 ( NIEA-E230.55B )

\* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式 - 混合稀釋法 ( NIEA-E204.55B )

\* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣