

## 2009年9月飲用水質檢測表

報告日期:2009年09月18日

採樣日期:2009年09月09日

採樣時間:10時05分

樓別	樓層	財編	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
智耕樓	1F西	5010110-19#235	<1		<1		NIEA-E230.53B	NIEA-E204.54B
智耕樓	2F西	5010110-19#236	<1		<1			
智耕樓	3F西	5010110-19#237	<1		<1			
智耕樓	4F西	5010110-19#238	<1		<1			
知足樓	R204	5010110-19#139	<1		38			
知足樓	R404	5010110-19#234	<1		<1			
致真樓	1F東	5010110-19#209	<1		42			
致真樓	6F東	5010110-19#194	<1		36			
致真樓	10F東	5010110-19#241	<1		61			
致美樓	8F東	5010110-19#246	<1		<1			
致美樓	2F東	5010110-19#242	<1		<1			
致善樓	10F東	5010110-19#184	<1		<1			

- \* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA E230.53B）
- \* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA E204.54B）
- \* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣