

2011年9月飲用水質檢測表

報告日期:2011年09月30日

採樣日期:2011年09月21日

樓別	樓層	財編	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
				標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
致真樓	2F 東	5010110-19#186	09時18分	<1		<1		NIEA-E230.54B	NIEA-E204.54B
致真樓	3F 西	5010110-19#189	09時21分	<1		<1			
致善樓	10F東	5010110-19#184	09時26分	<1		<1			
致善樓	4F東	5010110-19#172	09時30分	<1		<1			
致美樓	5F西	5010110-19#159	09時35分	<1		69			
致美樓	8F東	5010110-19#246	09時38分	<1		63			
知足樓	R204	5010110-19#253	09時41分	<1		<1			
知足樓	R404	5010110-19#234	09時45分	<1		<1			
智耕樓	1F西	5010110-19#235	09時48分	<1		<1			
智耕樓	2F西	5010110-19#236	09時52分	<1		<1			
智耕樓	3F西	5010110-19#237	09時55分	<1		<1			
智耕樓	4F西	5010110-19#238	09時59分	4		82			

* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230.54B）

* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204.54B）

* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣