

102 年 3 月 飲用水 質 檢 測 表

報告日期:102 年 04 月 08 日

採樣日期:102 年 03 月 18 日

收樣日期:102 年 03 月 19 日 09 時 26 分

| 樓別 | 樓層 | 財編 | 採樣時間 | 大腸桿菌數 | | 總菌落數 | | 方法 | |
|-----|-------|----------------|-----------|-------|---|------|-----|----------------|----------------|
| | | | | 標準值 | 6 | 標準值 | 100 | 大腸桿菌數 | 總菌落數 |
| 致真樓 | 8F 西 | 5010110-19#199 | 14 時 55 分 | <1 | | 15 | | NIEA-E230. 54B | NIEA-E204. 54B |
| 致真樓 | 4F 西 | 5010110-19#191 | 15 時 03 分 | <1 | | 8 | | | |
| 致真樓 | 1F 西 | 5010110-19#257 | 14 時 59 分 | <1 | | 35 | | | |
| 致善樓 | 8F 東 | 5010110-19#180 | 15 時 17 分 | <1 | | 5 | | | |
| 致善樓 | 1F 東 | 5010110-19#205 | 15 時 14 分 | <1 | | 3 | | | |
| 致善樓 | 5F 西 | 5010110-19#175 | 15 時 21 分 | <1 | | 31 | | | |
| 致美樓 | 4F 東 | 5010110-19#243 | 15 時 50 分 | <1 | | 15 | | | |
| 致美樓 | 3F 西 | 5010110-19#208 | 15 時 45 分 | <1 | | 2 | | | |
| 知足樓 | R107 | 5010110-19#226 | 14 時 44 分 | <1 | | <1 | | | |
| 善解樓 | R209 | 5010110-19#230 | 14 時 33 分 | <1 | | <1 | | | |
| 感恩樓 | R305 | 5010110-19#249 | 14 時 41 分 | <1 | | 31 | | | |
| 餐廳 | B1F 東 | 5010110-19#217 | 15 時 56 分 | <1 | | 42 | | | |

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230. 54B）

*總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204. 54B）

*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣