

2009年6月飲用水質檢測表

報告日期:2009年06月12日

採樣日期:2009年06月01日

採樣時間:15時50分

樓別	樓層	財編	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
致真樓	2F東	5010110-19#186	<1		59		NIEA-E230.53B	NIEA-E204.54B
致真樓	6F西	5010110-19#195	<1		<1			
致真樓	3F西	5010110-19#189	<1		<1			
致善樓	8F西	5010110-19#181	<1		<1			
致善樓	9F西	5010110-19#183	<1		<1			
致善樓	7F東	5010110-19#178	<1		<1			
致美樓	5F東	5010110-19#244	<1		<1			
致美樓	5F西	5010110-19#159	<1		52			
致美樓	1F西	5010110-19#155	<1		<1			
智慧樓	R202	5010110-19#167	<1		47			
知足樓	R304	5010110-19#41	<1		45			
感恩樓	R101	5010110-19#137	<1		3			

* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA E230.53B）

* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA E204.54B）

* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣